

京成本線荒川橋梁部における水防対策

概要説明資料




平常時の現地写真



区民の生命・財産を守る！

増水時の越水防止対策 (止水壁完成状況)



令和4年6月3日終電後に現地で訓練を実施！
(線路内で大型止水板を活用した訓練は国内初)

電車運行のため、線路部分の堤防はかさ上げ整備ができず、低い状態のまま(=この箇所から越水する危険性が高い) 橋梁架替(令和19年度完成予定)までは水防対策が必須！

令和元年東日本台風時の荒川増水状況



荒川浸水想定区域図 (3日間総雨量632mm)
※想定最大規模(1000年以上に1度の規模の大雨)
破堤点：荒川左岸10.50km(京成本線橋梁部)

